

Všeobecná ustanovení

Opakující se trhací práce malého rozsahu smějí být prováděny na základě povolení trhacích prací malého rozsahu v souvislosti s povolením hornické činnosti v této lokalitě, které vydává OBÚ v Kladně podle typového technologického postupu pro trhací práce malého rozsahu.

1) Za dodržování bezpečnosti předpisů a za řízení odborných prací spojených s odstřelem malého rozsahu včetně přípravy, jakož i provedení odstřelu zodpovídá vedoucí trhacích prací, organizace a střelmistr, který odstřel provádí.

2) Trhací práce jsou povoleny jen za dobré viditelnosti a pokud je zajištěna spolehlivá kontrola uzávěry bezpečnostního okruhu. Při blížící se bouřce je zakázáno připravovat elektrický roznět.

3) Povolené druhy odstřelů a velikost náloží

a) Plošné a clonové odstřely, při nichž jednotlivé nálože nepřesáhnou 50kg trhavin a hmotnost celkové nálože nepřesáhne 200 kg trhavin

b) Pro druhotné rozpojování vrtaných kamenů se smí použít maximálně 10 kg trhavin, dílčí nálož smí být maximálně 1 kg.

c) Příložné nálože za použití maximálně 5 kg celkem, při čemž dílčí nálož smí činit maximálně 2 kg trhavin.

d) Trhlinové nálože (tzv. lasáky) k likvidaci převisů a zátrhů za použití maximálně 15 kg trhavin. Množství trhavin určí střelmistr (max.. však 100kg, a 50 kg / 1 čas. stupeň)

e) Usměrněné nálože směrovými náseky a nabitě černým prachem ve vývrtech.

f) Uvolňování zásobníků pomocí trhací práce

1) Uvolňování nálepů při průchodnosti násypky

Vrtná práce a nabíjení bude prováděno pouze shora, přičemž musí být pracovníci zajištěni před pádem do násypky a před zavalením uvolňovaným materiálem na pracovní plošině, nebo na schválených závěsech (záchranný pás, kšíry apod.). Vrty musí být situovány vždy k volné ploše (záběr) a pro každé uvolňování zásobníku pomocí trhací práce musí být vypracováno zvlášť vrtné schéma a nabíjecí plán schválený VTP. Max. dílčí nálož na jeden časový stupeň je stanovena na 1 kg a celková nálož 5 kg. Průměr vrtu nesmí být větší než 50 mm. Vrty se mohou přiblížit ke stěně zásobníku nejbližší 50 cm. Převisy je možné sestřelit přiloženou náloží, která se na převis spustí na závěsu a zakryje se těžným materiálem, nebo plastickým vakem s vodou.

2) Pokud bude zásobník zavalen zcela, provede se jeho navrtání a nabití z výsypu, který musí být zajištěn sítím o okatosti max. b0 mm a min 35 mm. Ostatní podmínky pro provedení trhací práce jsou stejné jako v bodě 1 s tím, že se musí krycí síto před vlastním odstřelem odstranit.