

#### 4) Nabíjení vrtů

Je zakázáno nabíjet staré ( vyfouklé ) vrty a u černého prachu i vrty kde je předpoklad zbytků vrtného nářadí ( část tyče, korunka a p. )

- Nabíjecími vozy amonlekové a emulsní trhaviny nebo sypáním do vrtů. Balené náložky se dopraví volným pádem. Roznětná náložka se dopraví do vrtu na přívodních vodičích elektrických rozněcovadel nebo bleskovicí. Nad roznětnou náložku lze trhaviny dopravovat sypáním, balené na závěsech, nebo volným pádem. Při nabíjení černým prachem musí být striktně dodrženy všechny zásady a bezpečnostní pravidla určená pro použití této trhaviny tak, jak to nařizuje vyhl. ČBU č.72/88 Sb. Střelmistr musí být obzvláště opatrný a plně odpovídá za své podřízené.

#### 5) Dělení náložek, vzdálenost provádění trhacích prací od volně uložených výbušnin na povrchu

Dělení náložek je přípustné jen u trhavin, u kterých je povoleno v návodu k jejich používání - viz příloha TP. Minimální vzdálenost provádění trhacích prací od volně uložených výbušnin na povrchu popř. uložených ve vozidle je stanovena 300 m.

#### 6) Použití více roznětných náložek v jedné náložce

Z hlediska snížení možnosti selhávek lze použít v jednotlivých vrtech dvě roznětné náložky. V tomto případě musí být roznětné náložky umístěny vždy ve stejném místě náložce a téhož časového stupně.

#### 7) Ucpávka

Jako ucpávkového materiálu se použije vrtné moučky, drtě, vody, popř. jiného nehořlavého materiálu. U nabíjení černým prachem musí být vždy první část ucpávky ve vodovzdomém obalu ( aby nedošlo ke zvlhnutí černého prachu )

#### 8) Zabezpečení strojního a elektrického zařízení před účinky trhací práce

Při trhací práci v blízkosti strojního a elektrického zařízení musí být tato vzdálenost minimálně 50 m od krajních rozněcovadel. V případě mimořádných okolností může vedoucí trhacích prací povolit zmenšení této vzdálenosti při stanovení náhradních účinných opatření ( např. zmenšením nejbližších dílčích náložek v jednom čas. stupni, zakrytím zařízení a p. )

#### 9) Maximální počet pracovníků

Maximální počet pracovníků při dopravě výbušnin a přípravě trhací práce malého rozsahu stanoví střelmistr dle rozsahu odstřelu, max. však 5. Z těchto pomocníků musí být alespoň jeden pracovník se střelmistrem na místě odpalu.

#### 10) Vlastní práce

Střelmistři provádějí manipulaci s rozbuškami, bleskovicí, připravují roznětné náložky a jejich nabíjení. Tuto činnost mohou provádět pod dozorem též osoby, školící se na střelmistry a které mají písemný souhlas organizace, která trhací práce provádí. Ostatní pomocníci provádějí přípravné práce, přenášejí trhaviny, nabíjí a těsní náložce, spojují roznětnou síť a pomáhají při případné likvidaci selhávky. Při této činnosti NESMÍ mít nikdo ze zúčastněných v provozu mobilní telefon, nebo vysílačku.